

विमानों के ब्लैक बॉक्स क्या हैं?

बिमल श्रीवास्तव

8 मार्च 2014 की मध्य रात्रि को मलेशियन एयरलाइन का बोइंग 777 विमान कुआलालम्पुर से बीजिंग जाते समय अचानक आकाश से लापता हो गया था। यह विमान संभवतः अपने 239 यात्रियों तथा कर्मियों सहित दुर्घटनाग्रस्त होकर महासागर में समा

गया था। दुर्भाग्यवश न तो विमान के मलबे का सुराग मिल पाया था, और न ही पता चल रहा था कि दुर्घटना किस स्थान पर हुई थी। लापता विमान की खोज के लिए चीन, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, भारत, बांग्लादेश तथा मलेशिया सहित अनेक देशों के जलपोत निरंतर गश्त लगा रहे थे, किन्तु लेख लिखे जाने तक कहीं कुछ सुराग तक नहीं मिल पाया था। ऐसे में खोजकर्ता तथा विमान से सम्बंधित कम्पनियां अपना पूरा ध्यान लगाए हुए थे कि यदि किसी प्रकार विमान के ब्लैक बॉक्स का पता चल पाए तो काम सरल हो सकेगा।

विमानों में लगाए जाने वाले ये ब्लैक बॉक्स अपने अंदर महत्वपूर्ण जानकारी समाए रखते हैं, जो दुर्घटना के पश्चात उसके कारणों का पता लगाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। आश्चर्य की बात है कि ब्लैक बॉक्स का रंग काला न हो कर सुर्ख लाल अथवा चट्टख नारंगी होता है।

क्या हैं ये बक्से

वास्तव में प्रत्येक विमान में एक नहीं बल्कि दो ब्लैक बॉक्स होते हैं, जो बाहर से देखने में बिलकुल एक जैसे



दिखते हैं किन्तु उनके कार्य एक-दूसरे से एकदम अलग-अलग होते हैं।

ये दोनों ब्लैक बॉक्स क्रमशः फ्लाइट डैटा रिकार्डर (एफ.डी.आर.) तथा कॉकपिट वाइस रिकार्डर (सी.वी.आर.) कहलाते हैं। जहाँ एफ.डी.आर. विमान के उड़ान सम्बंधी आंकड़े

रिकार्ड करता है वहीं सी.वी.आर. विमान के यान कक्ष में होने वाली बातचीत रिकॉर्ड करता है। यह काम ब्लैक बॉक्स उड़ान के दौरान निरन्तर करते रहते हैं।

एफ.डी.आर. तथा सी.वी.आर. यद्यपि ब्लैक बॉक्स कहलाते हैं किन्तु नाम के विपरीत इनका रंग काला न होकर गहरा लाल अथवा नारंगी होता है। इन्हें ब्लैक बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें अंकित सूचनाएं तब तक ज्ञात नहीं हो सकती हैं जब तक कि इन डिब्बों को खोल कर टेप को बाहर न निकाला जाए। इनका रंग गहरा लाल अथवा नारंगी रखने का मकसद यह होता है कि दुर्घटना के बाद इनको आसानी से ढूँढा जा सके।

एफ.डी.आर. तथा सी.वी.आर. बाहर से देखने पर आकार तथा भार आदि में बिलकुल एक जैसे लगते हैं किन्तु वास्तव में ये बिलकुल भिन्न-भिन्न उपकरण हैं। इनकी अंदरुनी बनावट व कार्य प्रणाली एक-दूसरे से बिलकुल अलग-अलग होती हैं।

ब्लैक बॉक्स सामान्यतः आयताकार होते हैं, जिनकी लम्बाई 30 से.मी., चौड़ाई 20 से.मी. तथा ऊँचाई 13 से.मी. होती है और भार लगभग 10 किलोग्राम होता है।

इस प्रकार देखने में ये किसी ब्रीफ केस से बड़े नहीं दिखते हैं। इनके बाहरी आवरण अत्यंत सुदृढ़, जल-रोधक तथा ताप-रोधक होते हैं जो विमान दुर्घटना के भयंकर आघात तथा कठोर ताप को सहने में सक्षम होते हैं।

इन ब्लैक बॉक्सों के माइक्रोफोन तथा अन्य रिकार्डिंग यंत्र यद्यपि विमान के यान कक्ष (कॉकपिट) तथा अन्य स्थानों पर लगे होते हैं, किन्तु ये बक्से प्रायः विमान के पिछले हिस्से में लगाए जाते हैं। इन्हें पिछले भाग में लगाने का प्रयोजन यह है कि ऐसा समझा जाता है कि विमान दुर्घटना होने पर अधिकतर मामलों में उसकी पूँछ का हिस्सा नष्ट होने से बच जाता है।

दोनों प्रकार के ब्लैक बॉक्सों में एक-एक ध्वनि प्रसारक यंत्र भी लगा रहता है जो एक विशेष प्रकार की बैटरी द्वारा संचालित होता है। इस बैटरी की विशेषता यह है कि जब यह जल के सम्पर्क में आती है तभी अपना कार्य आरम्भ करती है, अन्यथा सुप्त बनी रहती है। अर्थात् यदि दुर्घटना के समय विमान किसी नदी, झील या सागर में गिर जाए तो यह बैटरी चालू हो जाती है तथा ध्वनि प्रसारक यंत्र से विशेष प्रकार की बीप-बीप आवाजें आने लगती हैं। इन ध्वनियों को सुन कर खोजकर्ता जल में ढूबे ब्लैक बॉक्स को ढूँढ सकते हैं।

एक बार चालू हो जाने के बाद यह बैटरी 30 दिन तक कार्य करती है और तब तक इन्हें ढूँढा जा सकता है। इसी कारण एयर इंडिया के कनिष्ठ विमान की दुर्घटना के समय सागर की लगभग दो कि.मी. की गहरी तलहटी से इन छोटे-छोटे बॉक्सों को निकाला जा सका था। यह कार्य कुछ-कुछ भूसे के ढेर में सुई ढूँढने जैसा था। वास्तव में 8 मार्च 2014 को गायब हुए मलेशियन एयरलाइन के विमान के सम्बंध में भी इसी कारण उन ब्लैक बॉक्सों को ढूँढने की जल्दी थी, क्योंकि 30 दिनों के बाद उनसे सिग्नल आने बंद हो जाते हैं।

और फिर उनका मिल पाना लगभग असंभव हो जाता।

सुदृढ़ता की मिसाल

ब्लैक बॉक्स कितने मजबूत होते हैं इसका अनुमान आगे के विवरण से लगाया जा सकता है। पहली जनवरी 1978 को नववर्ष के अवसर पर मुम्बई के निकट एयर इंडिया का सम्राट अशोक नामक जम्बो जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया तथा सम्पूर्ण विमान 213 सवारों के साथ सागर की तलहटी में धंस गया। लगभग तीन दिनों के बाद विमान का मलबा खोजा जा सका तथा ब्लैक बॉक्सों को निकाला गया। इतने भयंकर झटकों तथा सागर के खारे जल से सम्पर्क के बावजूद भी ब्लैक बॉक्स बिलकुल सही पाए गए।

इसी प्रकार 4 अगस्त 1979 को इंडियन एयरलाइंस का एक एवरो (एच.एस. 748) विमान मुम्बई के निकट पहाड़ियों से टकरा कर नष्ट हो गया और उसमें सवार सभी 45 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। आग लग जाने के कारण विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया तथा केवल उसके कुछ जले हुए टुकड़े ही पाए गए। इस विमान के ब्लैक बॉक्सों के ऊपरी कवच भी काफी हद तक जल गए थे किन्तु अन्दरूनी हिस्से बिलकुल सही सलामत पाए गए। उनके अन्दर के टेप भी बिलकुल सही हालत में थे। उन्हीं की सहायता से दुर्घटना के कारणों का पता चल पाया।

ब्लैक बॉक्सों की शीत, गर्मी, बारिश, आघात आदि को झेल सकने की क्षमता सिद्ध हो चुकी है। इन बॉक्सों के इतने परिचय के बाद अब सी.वी.आर. तथा एफ.डी.आर को अलग-अलग जानने की बारी आती है।

सी.वी.आर.

सी.वी.आर. विमान के यानकक्ष (कॉकपिट) में कर्मी दल के सदस्यों की आपस की बातचीत तथा रेडियो पर किए गए वार्तालाप को रिकार्ड करता है। यह केवल मानवीय आवाज ही नहीं बल्कि अन्य ध्वनियां



भी, जैसे इंजिनों का शोर, चेतावनी की घंटियां, बज़र, खतरे के संकेत, स्विचों की आवाज़ें, तथा बज़र की आवाज़ें, यान कक्ष के द्वार के खुलने बंद होने की आवाज़ें, तथा अन्य प्रकार का शोर-शराबा आदि भी रिकार्ड करता रहता है।

वास्तव में सी.वी.आर. काफी कुछ एक घरेलू टेप रिकार्डर जैसा ही होता है। अन्तर सिर्फ यह होता है कि यह अत्यंत सुदृढ़ ढांचे में सुरक्षित होता है। सी.वी.आर. के टेप की अवधि आधे घन्टे की होती है। आधे घन्टे के बाद पुरानी रिकार्डिंग मिटती जाती है तथा नई रिकार्डिंग स्वतः होती जाती है। इस प्रकार किसी भी समय सी.वी.आर. को खोला जाए तो उसमें केवल पिछले आधे घन्टे की रिकार्डिंग मिलेगी। सी.वी.आर. विमान के इंजिनों से चलने की शक्ति प्राप्त करता है और इंजिनों के बन्द होने पर कार्य करना बन्द कर देता है।

विमान दुर्घटना जांच के दौरान सी.वी.आर. के टेप को खोला जाता है, तथा रिकार्ड किए गए वार्तालाप तथा ध्वनियों आदि के लिखित विवरण तैयार किए जाते हैं। यह काम काफी कठिन होता है क्योंकि अनेक प्रकार की मिली-जुली ध्वनियां तथा वार्तालाप बहुत धीमे तथा क्षीण होते हैं जिनको समझना काफी कठिन होता है। किन्तु अनुभवी विमान दुर्घटना अन्वेषक यह कार्य कर लेते हैं। तत्पश्चात विमान चालकों की आवाज़ों से परिचित लोगों की सहायता से बोलने वालों की पहचान की जाती है। इस प्रकार यह पता चल जाता है कि दुर्घटना से पूर्व कर्मीदल के किस सदस्य ने किस मौके पर क्या कहा था। इन सबके आधार पर सी.वी.आर. की रिपोर्ट तैयार हो जाती है।

सी.वी.आर. पर रिकार्ड की गई जानकारी दुर्घटना की जांच में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। जैसे यानकक्ष में कर्मीदल के सदस्यों की आपसी बातचीत से यह मालूम पड़ सकता है कि दुर्घटना के समय यान कक्ष में वातावरण सामान्य था या चालक दल को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। यह भी पता चल जाता है कि यंत्रों का उपयोग सही ढंग से किया गया था या नहीं, तथा क्या विमान के सभी यंत्र सही ढंग से कार्य कर रहे थे अथवा क्या किसी यंत्र से खतरे या चेतावनी की घंटी या अलार्म आया था। यदि दुर्घटना किसी अपहरणकर्ता अथवा बाहरी व्यक्ति के कारण हुई हो, तब उसकी आवाज़ भी

रिकॉर्ड हो जाती है। इन सूत्रों के आधार पर विमान दुर्घटना से सम्बंधित अनेक गुणियां सुलझाई जा सकती हैं।

एफ.डी.आर.

एफ.डी.आर. विमान की उड़ान सम्बंधी सूचनाएं, जैसे विमान की ऊंचाई, गति, दिशा, विमान के ऊपर अथवा नीचे जाने की गति, समय तथा गुरुत्व बल तथा उसके इंजिनों से सम्बंधित 50 से लेकर लगभग 200 से भी अधिक सूचनाएं रिकॉर्ड करता रहता है। इसकी अवधि 25 घंटे या अधिक की हो सकती है।

एफ.डी.आर. द्वारा रिकॉर्ड की गई सूचनाओं के आधार पर विमान दुर्घटना से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिससे विमान दुर्घटना का कारण जानने में सहायता मिलती। जैसे टेप पर अंकित समय द्वारा यह ज्ञात हो सकता है कि दुर्घटना किस समय घटित हुई थी तथा उसके पूर्व यदि कोई उल्लेखनीय घटना घटी थी तो उसके तथा दुर्घटना के बीच समयान्तर क्या था। दिशा के आधार पर विमान के उड़ान पथ में किसी असामान्य परिवर्तन का पता लग सकता है। इसी प्रकार अंकित की गई गति के आधार पर यह पता चल सकता है कि दुर्घटना से पूर्व विमान सामान्य गति से उड़ान भर रहा था या उसकी गति में असामान्य तेज़ी या कमी आई थी। गुरुत्व बल के आधार पर यह पता चल सकता है कि विमान कितनी शक्ति से नीचे आया था अथवा भूमि से टकराया था। इन्हीं सूत्रों के आधार पर जांचकर्ता अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं।

प्रत्यक्षदर्शी

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि इन ब्लैक बॉक्सों की सहायता से जांचकर्ता विमान की दुर्घटना से पूर्व की उड़ान का पूरा लेखा-जोखा तैयार कर पाने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार जहां एफ.डी.आर. विमान के उड़ान सम्बंधी चित्रण प्रदान करते हैं वहीं सी.वी.आर. उन दृश्यों में आवाज़ भर देते हैं। यदि हम इसकी तुलना क्रिकेट कमेन्ट्री से करें तो यह कह सकते हैं कि जहां सी.वी.आर. उड़ान का रेडियो जैसा आंखों देखा हाल सुनाता है, वहीं एफ.डी.आर.

उन दृश्यों को एक बिना आवाज़ वाले टेलीविज़न पर दर्शाता है। यदि दोनों को मिला कर देखा जाए तो पूरा दृश्य सामने आ जाता है।

ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब ब्लैक बॉक्सों के कारण ही विमान दुर्घटना का वास्तविक कारण जानना संभव हो सका है। जैसे वर्ष 1974 में नेरोबी में लुफ्तांसा (जर्मन एयरलाइन्स) का एक बोइंग 747 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जांच के समय जब सी.वी.आर. टेप को सुना गया तो पता चला कि विमान चालक उड़ान से पूर्व चेक लिस्ट पढ़ते समय विमान की वायु प्रणाली (न्यूमैटिक सिस्टम) को चालू करना भूल गया था। इस कारण उड़ान के समय विमान का एक नियंत्रण साधन लीडिंग एज फ्लैप चालू नहीं हुआ था तथा समुचित उछाल बल प्राप्त न हो पाने के कारण विमान नीचे गिर गया था।

इसी प्रकार पहली जनवरी 1978 को हुई एयर इंडिया

के जम्बो जेट की दुर्घटना की जांच के दौरान पता चला कि उस दौरान विमान का एटीट्यूड डायरेक्टर इन्हींकेटर (ए.डी.आई.) नामक यंत्र काम नहीं कर रहा था। ऐसा इसलिए मालूम चल पाया था क्योंकि सी.वी.आर. टेप में विमान का कप्तान अपने सहचालक से कहता हुआ पाया गया था - my Instruments are toppled - अर्थात् मेरे यंत्र पलट गए हैं। और उस विमान में ए.डी.आई. ही एक ऐसा यंत्र है जो पलट सकता है। अब यदि सी.वी.आर. से सहायता न मिलती तो संभवतः दुर्घटना के कारण का पता नहीं चल पाता।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ब्लैक बॉक्स विमानों के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। इन्हीं सब कारणों से महानिदेशक नागर विमानन द्वारा भारत के यात्री विमानों में नियमानुसार ब्लैक बॉक्स लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। (स्रोत फीचर्स)

फॉर्म 4 (नियम - 8 देखिए)

मासिक स्रोत विज्ञान एवं टेक्नॉलॉजी फीचर्स पत्रिका के स्वामित्व और अन्य तथ्यों के सम्बंध में जानकारी

प्रकाशन	: भोपाल	सम्पादक का नाम	: सुशील जोशी
प्रकाशन की अवधि	: मासिक	राष्ट्रीयता	: भारतीय
प्रकाशक का नाम	: (अरविन्द सरदाना)	पता	: एकलव्य, ई-10 शंकर नगर, बी. डी. ए. कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल - 462 017
	निदेशक, एकलव्य		
राष्ट्रीयता	: भारतीय	उन व्यक्तियों के नाम और पते जिनका इस पत्रिका पर	
पता	: एकलव्य, ई-10 शंकर नगर बी. डी. ए. कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल - 462017	स्वामित्व है	: (अरविन्द सरदाना)
			निदेशक, एकलव्य
मुद्रक का नाम	: (अरविन्द सरदाना)	राष्ट्रीयता	: भारतीय
	निदेशक, एकलव्य	पता	: एकलव्य, ई-10 शंकर नगर बी. डी. ए. कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल - 462 017
राष्ट्रीयता	: भारतीय		
पता	: एकलव्य एकलव्य, ई-10 शंकर नगर बी. डी. ए. कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल - 462017		

मैं अरविन्द सरदाना, निदेशक, एकलव्य यह घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

1 जून 2014

स्रोत विज्ञान एवं टेक्नॉलॉजी फीचर्स/17

जून 2014